UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATNUMMER: 0105DDE7-5A67-48BB-A02E-EE0BF27DE0DC

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: A5 e-Hybrid Quattro - 25,9 kWh

KILOMETERSTAND: 2.543 km
FIN: WAUZZZFU3SN070588
DATUM UND UHRZEIT: 07.09.26, 09:33

DURCHGEFÜHRT VON: AUDI ZENTRUM OSNABRÜCK GMBH & CO. KG

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

98,3 %

ENERGIE 22kWh | 22kWh

WLTP-REICHWEITE 108km | 110km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	25,5kWh	21,6kWh	16,6kWh
Neu:	25,9kWh	22,0kWh	16,9kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	92-108km	99km
Neu:	94-110km	101km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen.	09:33:10
FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS

	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	9%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	99%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	18,0°C	19,0°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	3,547V	3,553V	6mV	✓
Batteriespannung	360,5V			
Durchschn. Stromstärke	-4,7A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.550	3.551	3.549	3.549	3.550	3.550	3.549	3.552	3.550	3.549	3.550	3.551	3.550	3.549	3.550	3.550	3.550	3.549	3.551	3.550
21 - 40	3.550	3.549	3.549	3.550	3.551	3.548	3.551	3.551	3.551	3.550	3.550	3.550	3.549	3.550	3.551	3.551	3.550	3.552	3.549	3.550
41 - 60	3.550	3.549	3.550	3.550	3.552	3.551	3.551	3.552	3.551	3.551	3.551	3.550	3.550	3.552	3.550	3.551	3.550	3.549	3.551	3.551
61 - 80	3.548	3.551	3.549	3.549	3.549	3.551	3.549	3.548	3.551	3.551	3.551	3.552	3.550	3.550	3.547	3.547	3.548	3.553	3.553	3.551
81 - 100	3.549	3.549	3.550	3.552	3.549	3.550	3.551	3.551	3.550	3.549	3.550	3.553	3.549	3.549	3.549	3.550	3.551	3.551	3.548	3.550
101 - 102	3.552	3.550																		



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

0105DDE7-5A67-48BB-A02E-EE0BF27DE0DC