

# UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: AFBF9CC3-0E15-4FE5-B806-4BBCB7B8F5F3

FAHRZEUG

MARKE: Hyundai  
MODELL: Ioniq 5 Facelift - 84 kWh

KILOMETERSTAND: 16 km  
FIN: KMHKR81CXSU356730

DURCHGEFÜHRT VON: Ernst + König  
GmbH - Konstanz

DATUM UND UHRZEIT:  
15.10.2025, 13:56:59

ERGEBNISSE

## GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

# 99,8 %

ENERGIE 80kWh | 80kWh




WLTP-REICHWEITE 569km | 570km

BEWERTUNG

## BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

## AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO



DURCHGEFÜHRT VON:

**Hyundai Promise**  
Geprüfte Gebrauchtwagen



## ENERGIE

|          | Brutto  | Netto (nominal) | Nutzbar |
|----------|---------|-----------------|---------|
| Aktuell: | 83,8kWh | 79,8kWh         | 77,9kWh |
| Neu:     | 84,0kWh | 80,0kWh         | 78,0kWh |

## REICHWEITE

|          | WLTP      | Typisch |
|----------|-----------|---------|
| Aktuell: | 499-569km | 423km   |
| Neu:     | 500-570km | 424km   |

## AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

**AVILOO-Box angeschlossen. 13:56:55**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| FLASH Test gestartet.     | ✓ |
| Fahrzeug erkannt.         | ✓ |
| Start der Datenerfassung. | ✓ |
| Datenerfassung beendet.   | ✓ |
| Analyse der Daten.        | ✓ |
| Analyse abgeschlossen.    | ✓ |

## SENSOREN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Spannungssensor       | ✓ |
| Stromsensor           | ✓ |
| Temperatursensoren    | ✓ |
| Zellspannungssensoren | ✓ |

## BMS


|                                 | Wert | Status |
|---------------------------------|------|--------|
| BMS-Ladezustand (SoC)*:         | 100% |        |
| Genauigkeit der SoC-Berechnung: |      | ✓      |
| BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:  | 100% |        |
| Genauigkeit der SoH-Berechnung: |      | ✓      |

## MESSWERTE

|                        | Min.   | Max.   | Delta | Status |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Batterietemperatur     | 24.0°C | 29.0°C | 5.0°C | ✓      |
| Zellenspannung         | 4,080V | 4,100V | 20mV  | ✓      |
| Batteriespannung       | 786,9V |        |       |        |
| Durchschn. Stromstärke | -0,4A  |        |       |        |

## ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

|           | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13                      | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 - 20    | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.081 | 4.080 | 4.080                   | 4.084 | 4.090 | 4.100 | 4.080 | 4.100 | 4.080 | 4.080 |
| 21 - 40   | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.080                   | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.092 | 4.100 | 4.100 |
| 41 - 60   | 4.100 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.081 | 4.099 | 4.100 | 4.090                   | 4.080 | 4.100 | 4.100 | 4.080 | 4.100 | 4.095 | 4.080 |
| 61 - 80   | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.085 | 4.086 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.080 | 4.080                   | 4.080 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.099 |
| 81 - 100  | 4.100 | 4.093 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.094 | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.088                   | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| 101 - 120 | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.084 | 4.100 | 4.080 | 4.080                   | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.087 | 4.080 |
| 121 - 140 | 4.080 | 4.080 | 4.085 | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.100 | 4.086 | 4.086 | 4.080 | 4.100 | 4.080 | 4.080                   | 4.080 | 4.100 | 4.100 | 4.080 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 141 - 160 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.080 | 4.100 | 4.080                   | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.097 | 4.100 |
| 161 - 180 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.100 | 4.080 | 4.100                   | 4.080 | 4.099 | 4.100 | 4.090 | 4.080 | 4.100 | 4.080 |
| 181 - 192 | 4.080 | 4.095 | 4.080 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.088 | 4.080 | 4.090 | 4.080 | 4.089 | / / / / / / / / / / / / |       |       |       |       |       |       |       |



DURCHSCHNITTLICH

\*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.