

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 687BB5F7-43E8-45BF-812C-093AA12668EA

FAHRZEUG

MARKE: Hyundai
MODELL: Ioniq 6 - 77,4 kWh

KILOMETERSTAND: 23.076 km
FIN: KMHM541C7PA060375
DATUM UND UHRZEIT:
22.04.26, 20:02

DURCHGEFÜHRT VON: BLG
Autoterminal Deutschland GmbH & Co.
KG Niederlassung Dodendorf

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

98,3 %

ENERGIE

76kWh | 77kWh


WLTP-REICHWEITE

604km | 614km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?



PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



DURCHGEFÜHRT VON:

Hyundai Promise
Geprüfte Gebrauchtwagen



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	78,6kWh	76,1kWh	72,2kWh
Neu:	80,0kWh	77,4kWh	73,4kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	510-604km	419km	555km
Neu:	519-614km	426km	565km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 20:02:53

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	20%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	100%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	14,0°C	16,0°C	2,0°C	✓
Zellenspannung	3,540V	3,560V	20mV	✓
Batteriespannung	683,3V			
Durchschn. Stromstärke	-0,9A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.560	3.560	3.553	3.552	3.560	3.540	3.549	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.540	3.560	3.560	3.560	3.546	3.540	3.559	3.560
21 - 40	3.560	3.559	3.540	3.540	3.560	3.548	3.540	3.555	3.560	3.560	3.559	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.554	3.560	3.551	3.560
41 - 60	3.554	3.540	3.559	3.540	3.559	3.560	3.560	3.560	3.560	3.549	3.559	3.560	3.547	3.560	3.560	3.560	3.554	3.541	3.540	3.560
61 - 80	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.556	3.540	3.541	3.540	3.540	3.549	3.560	3.540	3.559	3.540	3.540	3.559	3.559
81 - 100	3.540	3.540	3.554	3.545	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.547	3.550	3.549	3.540	3.540	3.560	3.540	3.560	3.545
101 - 120	3.545	3.547	3.552	3.560	3.560	3.560	3.553	3.552	3.540	3.540	3.541	3.540	3.540	3.540	3.545	3.551	3.540	3.560	3.540	3.540
121 - 140	3.540	3.540	3.540	3.544	3.540	3.541	3.550	3.560	3.553	3.560	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
141 - 160	3.540	3.554	3.540	3.540	3.540	3.540	3.545	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.549	3.540	3.540	3.540	3.540
161 - 180	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.560	3.560	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.548	3.551	3.560	3.560	3.560
181 - 192	3.550	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.551	3.545	3.560	3.560	///	///	///	///	///	///	///	///



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.