

Zertifikat

über den Zustand der Hochvoltbatterie

Modellbezeichnung: Inster (AX1 EV)
Fahrgestellnummer: KMHB55120TW049137
Erstzulassung: 31.03.2026
Kilometerstand: 127
Datum der Messung: 01.07.2026

Die Hochvoltbatterie des oben genannten Fahrzeuges weist folgenden SOH (state of health) auf:

100 %

Der SOH – state of health ist ein Kennwert von Batterien. Der SOH-Wert kennzeichnet den Zustand der Batterie und charakterisiert dessen Fähigkeit die angegebenen Spezifikationen zu erfüllen und zwar im Vergleich zu einer neuen Batterie.

Batterien unterliegen grundsätzlich einer einsatzbedingten Abnutzung oder einem natürlichen Verschleiß je nach Einsatzintensität.

Wenn die Batteriekapazität (SOH-Wert) innerhalb der Garantielaufzeit der Hochvoltbatterie **70% des Originalzustandes** (gemäß Datenblatt) unterschreitet, kann die Hochvoltbatterie im Rahmen der Fahrzeuggarantie ersetzt werden.

Garantie für die Hochvoltbatterie: 8 Jahre oder bis zu einer Fahrleistung von 200.000 km, für Taxis und Mietwagen 3 Jahre bis zu einer Fahrleistung von 100.000 km, gerechnet ab Datum der Erstausslieferung bzw. Erstzulassung, je nachdem, was zuerst eintritt. Ausnahme: KONA Elektro (ab Modelljahr 2020) 8 Jahre oder bis zu 160.000 km.

Hyundai Promise
Geprüfte Gebrauchtwagen





PDF Viewer



Fahrzeuginformation

Diagnosenummer	C07AB2599_260701001F	VIN	KMHB55120TW049137
Fahrzeug	INSTER(Ax1 EV)	Jahr	2026
Motor Typ	80kW	Datum der Inspektion	07/01/2026
Großhändlercode	C07AB	Händlercode	2599

Prüfergebnis

Typ	Produkt prüfen	Gültiger Wert	Gemess	Prüfergeb
GDS-Inspektion	Fehlercode-Erkennung	Kein DTC	-	Gut
Inspektion von Hochspannung ...	Hochspannungsbatterie SOH-Prüfung	70% oder mehr	100.0 %	Gut
Inspektion von Hochspannung ...	Prüfung des Isolationswiderstandes	1000kOhm oder mehr	3000 kOhm	Gut
Inspektion von Hochspannung ...	Prüfung der Spannungsabweichung	weniger als 400V	0.020 ...	Gut
Inspektion des Kühlsystems	EWP-Betriebsprüfung	weniger als 800rpm	-40.0 rpm	Gut
Inspektion des Kühlsystems	3-Wege-Ventil-Betrieb prüfen	NO	NO	Gut
Inspektion des Kühlsystems	Batterie Kühlsystem Kühlmittelstand prüfen	Kühlmittel Normalbereich	-	Gut
Visuelle Inspektion	Fahrwerk Aufprall/Beschädigung prüfen	Keine Beschädigung	-	Gut
Visuelle Inspektion	Inspektion von Anschlusskabeln und Steckern auf Beschädigungen ...	Keine Beschädigung	-	Gut