

Fahrzeuginformation

Diagnosenummer	C07AB2599_260105003F	VIN	TMAH881C3TJ074714
Fahrzeug	KONA Electric(SX2e EV)	Jahr	2026
Motor Typ	160KW / 111KW	Datum der Inspektion	01/05/2026
Großhändlercode	C07AB	Händlercode	2599

Prüfergebnis

Typ	Produkt prüfen	Gültiger Wert	Gemess	Prüfergeb
GDS-Inspektion	Fehlercode-Erkennung	Kein DTC	-	Gut
Inspektion von Hochspannung ...	Hochspannungsbatterie SOH-Prüfung	70% oder mehr	100.0 %	Gut
Inspektion von Hochspannung ...	Prüfung des Isolationswiderstandes	1000kOhm oder mehr	2724 kOhm	Gut
Inspektion von Hochspannung ...	Prüfung der Spannungsabweichung	weniger als400V	0.0 V	Gut
Inspektion des Kühlsystems	EWP-Betriebsprüfung	weniger als800rpm	-220.0 rpm	Gut
Inspektion des Kühlsystems	3-Wege-Ventil-Betrieb prüfen	NO	NO	Gut
Inspektion des Kühlsystems	Batterie Kühlsystem Kühlmittelstand prüfen	Kühlmittel Normalbereich	-	Gut
Visuelle Inspektion	Fahrwerk Aufprall/Beschädigung prüfen	Keine Beschädigung	-	Gut
Visuelle Inspektion	Inspektion von Anschlusskabeln und Steckern auf Beschädigungen ...	Keine Beschädigung	-	Gut