
HOCHVOLTBATTERIE GESUNDHEITSCHECK



Datum der Prüfung: 05.11.2026

Modell: IONIQ 6

Laufleistung: 55574

geprüft durch: Werkstatt Vechta

Batteriezustand:
Der Batteriezustand ist eine Kennziffer (in %), der die aktuelle Kapazität der Hochvolt-Antriebsstrangbatterie Ihres Fahrzeugs in Bezug zur ursprünglich zertifizierten Kapazität setzt. Der Einfluss des Batteriezustands auf die maximale Reichweite errechnet sich aus der nutzbaren Energie der Batterie und dem durchschnittlichen Energieverbrauch. Für genaue Informationen zum gemessenen Batteriezustand fragen Sie bitte bei Ihrem Gebrauchtwagenhändler nach dem originalen Batteriezertifikat.

ANDERS ANDERS AUTOMOBILE