

BATTERIE ZERTIFIKAT

ELEKTROFAHRZEUG

DRESEN
Automobile Vielfalt

FAHRZEUG

Marke:	Hyundai	Datum und Zeit:	03.09.2025
Modell:	Tucson	Standort:	Hyundai MG
Km.-Stand:	54		Aachenerstr. 235, 41061 MG
FIN:	TMAJB8120SJ300717	Ausführender:	Göktas

ERGEBNIS

Die Hochvoltbatterie des genannten Fahrzeuges weist folgenden SOH (state of health) auf:

100%

Der SOH - state of health ist ein Kennwert von Batterien. Der SOH-Wert kennzeichnet den Zustand der Batterie und charakterisiert dessen Fähigkeit die angegebenen Spezifikationen zu erfüllen und zwar im Vergleich zu einer neuen Batterie.

WEITERE INFORMATIONEN

Batterien unterliegen grundsätzlich einer einsatzbedingten Abnutzung oder einem natürlichen Verschleiß je nach Einsatzintensität. Wenn die Batteriekapazität (SOH-Wert) innerhalb der Garantielaufzeit der Hochvoltbatterie 70 % des Originalzustandes (gemäß Datenblatt) unterschreitet, kann die Hochvoltbatterie im Rahmen der Fahrzeuggarantie ersetzt werden.

